

# Manual de puesta en marcha de multímetros, medidores


## 1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

## 2. Destino

El equipo está destinado para realizar mediciones eléctricas.

## 3. Primera puesta en marcha y uso



L - pantalla LCD

W - Interruptor de rango/interruptor de alimentación

Z - tomas para cables de medición

K - tapa de pila

C - pinzas de medición

- Conecte los cables de medición y/o de alimentación a sus tomas correspondientes del medidor.
- Ponga el interruptor de selección de función/rango en la posición deseada. Si desconoce el valor de la señal escoja el mayor valor del rango.